

	Commune : SAINT-LUBIN-DE-CRAVANT	Rivière : La Meuvette
	N° 5 rue Saint-Lubin	

1 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_202205294944 **Date de mise à jour :** 24/07/2018
Auteur : SPC.SACN



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.09049533 / Y: 48.70987210
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 559511.67 / Y: 6847224.69
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.0904953 / Y: 48.7098721
Code Hydro: H4240600 **Rive de référence:** Droite

	12 Juin 2018 Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau	Nature du repère : Laisse d'inondation
	Commentaires : Des photos de laisses d'inondation ont été prises dans la propriété (porte de garage, mur extérieur de la maison) montrant qu'il y avait environ 0,85 m d'eau dans la maison (photos non mises en ligne)	

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201807241555 **Date de mise à jour :** 02/09/2019
Auteur : SPC.SACN

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **Repère calculé :** Non
Pérennité : Aucune
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN SIVA / SPC SACN DU 18 JUILLET 2018 - 18/07/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Seine aval - Côtiers normands