




Commune : SAINT-LUBIN-DE-CRAVANT

N° 5 rue Saint-Lubin

Rivière : La Meuvette

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands**Code :** WEB_S_202205294944 **Date de mise à jour :** 24/07/2018**Auteur :** SPC.SACN

N°5 rue Saint-Lubin (photo SPC SACN)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.09049533 / Y: 48.70987210**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 559511.67 / Y: 6847224.69**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.0904953 / Y: 48.7098721**Code Hydro:** H4240600**Rive de référence:** Droite**12 Juin 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Des photos de laisses d'inondation ont été prises dans la propriété (porte de garage, mur extérieur de la maison) montrant qu'il y avait environ 0,85 m d'eau dans la maison (photos non mises en ligne)**GÉNÉRAL****Code :** WEB_R_201807241555**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC.SACN

02/09/2019

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**Repère calculé :** Non**Pérennité :** Aucune**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN SIVA / SPC SACN DU 18 JUILLET 2018 - 18/07/2018****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** SPC Seine aval - Côtiers normands