



Commune : SAINT-LUBIN-DE-CRAVANT

Le lavoir de Saint-Lubin-de-Cravant

Rivière : La Meuvette

1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands**Code :** WEB_S_202205294945 **Date de mise à jour :** 24/07/2018**Auteur :** SPC.SACN

Le lavoir de Saint-Lubin-de-Cravant (photo SIVA)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.09066699 / Y: 48.71051280**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 559526.02 / Y: 6847295.6**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.090667 / Y: 48.7105128**Code Hydro:** H4240600**Rive de référence:** Droite**12 Juin 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Le niveau maximum de l'inondation a recouvert les deux premiers rangs de tuiles du toit du lavoir**GÉNÉRAL****Code :** WEB_R_201807242914**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC.SACN

02/09/2019

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**Repère calculé :** Non**Pérennité :** Aucune**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN SIVA / SPC SACN DU 18 JUILLET 2018 - 18/07/2018****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** SPC Seine aval - Côtiers normands

Le lavoir de Saint-Lubin-de-Cravant (photo SIVA)