

Commune : **SAINT-LUBIN-DE-CRAVANT** | Rivière : **La Meuvette**

## Le lavoir de Saint-Lubin-de-Cravant

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands  
 Code : WEB\_S\_202205294945    Date de mise à jour : 24/07/2018  
 Auteur : SPC.SACN



Le lavoir de Saint-Lubin-de-Cravant (photo SIVA)

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 1.09066699 / Y: 48.71051280  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 559526.02 / Y: 6847295.6  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.090667 / Y: 48.7105128  
 Code Hydro: H4240600    Rive de référence: Droite

**12 Juin 2018**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**    Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Le niveau maximum de l'inondation a recouvert les deux premiers rangs de tuiles du toit du lavoir

**GÉNÉRAL**

Code : WEB\_R\_201807242914    Date de mise à jour : 02/09/2019  
 Auteur : SPC.SACN

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Oui    Repère calculé : Non  
 Pérennité : Aucune  
 PHEC : Non



Le lavoir de Saint-Lubin-de-Cravant (photo SIVA)

**SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN SIVA / SPC SACN DU 18 JUILLET 2018 - 18/07/2018**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation  
 Organisme(s) : SPC Seine aval - Côtiers normands