



Commune : **SAINT-LUBIN-DE-CRAVANT**

Rivière : **La Meuvette**

Le lavoir de Saint-Lubin-de-Cravant

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands

Code : WEB_S_202205294945 **Date de mise à jour :** 24/07/2018

Auteur : SPC.SACN



Le lavoir de Saint-Lubin-de-Cravant (photo SIVA)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.09066699 / Y: 48.71051280

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 559526.02 / Y: 6847295.6

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.090667 / Y: 48.7105128

Code Hydro: H4240600 **Rive de référence:** Droite



12 Juin 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Le niveau maximum de l'inondation a recouvert les deux premiers rangs de tuiles du toit du lavoir

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201807242914

Date de mise à jour :

Auteur : SPC.SACN

02/09/2019

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

Repère calculé : Non

Pérennité : Aucune

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN SIVA / SPC SACN DU 18 JUILLET 2018 - 18/07/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : SPC Seine aval - Côtiers normands



Le lavoir de Saint-Lubin-de-Cravant (photo SIVA)