



Commune : **SAINT-LUBIN-DE-CRAVANT**

Rivière : **La Meuvette**

## Le lavoir de Saint-Lubin-de-Cravant

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands

**Code :** WEB\_S\_202205294945 **Date de mise à jour :** 24/07/2018

**Auteur :** SPC.SACN



Le lavoir de Saint-Lubin-de-Cravant (photo SIVA)

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.09066699 / Y: 48.71051280

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 559526.02 / Y: 6847295.6

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.090667 / Y: 48.7105128

**Code Hydro:** H4240600 **Rive de référence:** Droite



**12 Juin 2018**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Le niveau maximum de l'inondation a recouvert les deux premiers rangs de tuiles du toit du lavoir

### GÉNÉRAL

**Code :** WEB\_R\_201807242914

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** SPC.SACN

02/09/2019

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Oui

**Repère calculé :** Non

**Pérennité :** Aucune

**PHEC :** Non

**SOURCE DE REPÉRAGE :** CAMPAGNE DE TERRAIN SIVA / SPC SACN DU 18 JUILLET 2018 - 18/07/2018

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme :** SPC Seine aval - Côtiers normands



Le lavoir de Saint-Lubin-de-Cravant (photo SIVA)