

Commune : **TRILPORT**Rivière : **La Marne**


chemin de halage en amont du pont de la D603

Commentaires : club de pêche de Trilport

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine moyenne-Yonne-Loing**Code :** SMYL18_MA_S_21**Date de mise à jour :** 24/07/2018**Auteur :** SPC SMYL

Vue du site - Auteur : SPC SMYL

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.94533723 / Y: 48.95809310**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 695997 / Y: 6873127.72**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.9453372 / Y: 48.9580931**Code Hydro:** F---0100**Rive de référence:** Gauche**2 Février 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Commentaires : Laisse sur le mur du bâtiment

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : SMYL18_MA_R_21_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC SMYL

18/01/2019



Vue de la laisse - Auteur : SPC SMYL

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE FÉVRIER 2018 SUR LA MARNE EN ÎLE-DE-FRANCE - 13/02/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** SPC Seine moyenne - Yonne - Loing

REPÉRAGE POST-INONDATION - 15/05/2018

Méthode : Non renseigné**Organisme :** SPC Seine moyenne - Yonne - Loing**Commentaires sur le niveling :** Point non nivé**Référence nivélée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Sol au pied du mur**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.400 m