

Commune: CHANGIS-SUR-MARNE

# Au niveau du pont de la D53A

Commentaires : escalier côté aval

Rivière : La Marne

Repère(s) sur le site

### **GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Seine moyenne-Yonne-Loing

Code: SMYL18 MA S 10 **Date de mise à jour : 24/07/2018** 

Auteur: SPC SMYL





### **GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84: X: 3.01831436 / Y: 48.95560100

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 701341.24 / Y: 6872849.36 Coordonnées RGF93 (ETRS89): X: 3.0183144 / Y: 48.955601 Code Hydro: F---0100 Rive de référence: Droite



### 2 Février 2018

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Commentaires : Laisse sur le bord de l'escalier

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Laisse d'inondation

### **GÉNÉRAL**

Code: SMYL18 MA R 10 1

Date de mise à jour :

Auteur: SPC SMYL 18/01/2019



### **MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité: Non renseigné État du repère : Disparu Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné

PHEC: Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE FÉVRIER 2018 SUR LA MARNE EN ÎLE-DE-FRANCE - 13/02/2018

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

Organisme: SPC Seine moyenne - Yonne - Loing

## **REPÉRAGE POST-INONDATION - 15/05/2018**

Méthode: Non renseigné

Organisme: SPC Seine moyenne - Yonne - Loing Commentaires sur le nivellement : Point non nivelé

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : trou dans le plan incliné **Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -0.100