

Commune : **CHANGIS-SUR-MARNE**Rivière : **La Marne****Au niveau du pont de la D53A****Commentaires** : escalier côté aval**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Seine moyenne-Yonne-Loing**Code** : SMYL18\_MA\_S\_10**Date de mise à jour** : 24/07/2018**Auteur** : SPC SMYL

Vue du site - Auteur : SPC SMYL

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84** : X: 3.01831436 / Y: 48.95560100**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 701341.24 / Y: 6872849.36**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 3.0183144 / Y: 48.955601**Code Hydro**: F---0100**Rive de référence**: Droite**2 Février 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires** : Laisse sur le bord de l'escalier**GÉNÉRAL****Code** : SMYL18\_MA\_R\_10\_1**Date de mise à jour** :**Auteur** : SPC SMYL

18/01/2019

**MARQUE****Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Non renseigné**État du repère** : Disparu**Pérennité** : Aucune**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE FÉVRIER 2018 SUR LA MARNE EN ÎLE-DE-FRANCE - 13/02/2018****Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s)** : SPC Seine moyenne - Yonne - Loing**REPÉRAGE POST-INONDATION - 15/05/2018****Méthode** : Non renseigné**Organisme** : SPC Seine moyenne - Yonne - Loing**Commentaires sur le nivellement** : Point non nivelé**Référence nivelée** : Autre type de référence**Description référence du repère** : trou dans le plan incliné**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : -0.100 m

Vue de la laisse - Auteur : SPC SMYL