



Commune : VAIRES-SUR-MARNE

Rivière : La Marne


Chemin de Halage : sous le pont

Commentaires : Culée amont du pont

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine moyenne-Yonne-Loing**Code :** SMYL18_MA_S_115**Date de mise à jour :** 24/07/2018**Auteur :** SPC SMYL

Vue du site - Auteur : SPC SMYL

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.64423471 / Y: 48.86270380

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 673899.32 / Y: 6862577.8

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.6442347 / Y: 48.8627038

Code Hydro: F--0100

Rive de référence: Droite

**3 Février 2018**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires : Marque sur la culée

GÉNÉRAL

Code : SMYL18_MA_R_115_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC SMYL

31/05/2022



Vue de la laisse - Auteur : SPC SMYL

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE FÉVRIER 2018 SUR LA MARNE EN ÎLE-DE-FRANCE - 13/02/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** SPC Seine moyenne - Yonne - Loing

REPÉRAGE POST-INONDATION - 15/05/2018

Méthode : Non renseigné**Organisme :** SPC Seine moyenne - Yonne - Loing**Commentaires sur le nivelllement :** Non nivelé (trop de végétation)**Référence nivellée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Sol au coin amont de la culée**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.130 m