



Commune : CHAMBELLAY

Ecluse

Rivière : La Mayenne

Commentaires : Site CORELA S75R5 - Mur extérieur - Mauvais état - à préciser

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** LCI_S_7796**Date de mise à jour :** 25/08/2016**Auteur :** SPC LCI**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -0.68833220 / Y: 47.67797280**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 423355 / Y: 6737304.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.6883322 / Y: 47.6779728**Code Hydro:** M---0090**Rive de référence:** Droite**1995**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : Relevé CORELA

GÉNÉRAL**Code :** SPCMLA_R_7796_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC MLA

04/11/2018

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Mauvais**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DDT DU MAINE-ET-LOIRE - 09/02/2018****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDT 49