	Commune : <b>LOIRE-AUTHION</b>	Rivière : <b>La Loire</b>
	<b>rue Ligérienne</b>	

**Commentaires :** Site CORELA S10R2 - Mur extérieur - Mauvais état - à préciser

**1** Repère(s) sur le site


**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Maine-Loire aval  
**Code :** LCI\_S\_7481 **Date de mise à jour :** 25/08/2016  
**Auteur :** SPC LCI



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: -0.43997320 / Y: 47.41918840  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 440719 / Y: 6707742  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.4399732 / Y: 47.4191884  
**Code Hydro:** ----0000 **Rive de référence:** Droite

	<b>1910</b> Nature de l'inondation : <b>Débordement de cours d'eau</b>	Nature du repère : <b>Marque gravée</b>
	<b>Commentaires :</b> Mur extérieur	

**GÉNÉRAL**

**Code :** SPCMLA\_R\_7481\_1 **Date de mise à jour :** 16/12/2018  
**Auteur :** SPC MLA



Auteur - CORELA

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non renseigné **État du repère :** Mauvais  
**Pérennité :** Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DDT DU MAINE-ET-LOIRE - 09/02/2018**

**Type de repérage :** Source bibliographique  
**Organisme :** DDT 49