



Commune : **MURS-ERIGNE****Boire Croissant**Rivière : **La Loire****Commentaires :** Site CORELA S12R5 - Mur extérieur - Mauvais état - à préciser**1**

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** LCI\_S\_7557**Date de mise à jour :** 25/08/2016**Auteur :** SPC LCI**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -0.56440510 / Y: 47.40932150**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 431297 / Y: 6707063**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.5644051 / Y: 47.4093215**Code Hydro:** ----0000**Rive de référence:** Gauche**1994****Nature de l'inondation :** Débordement de cours d'eau**Nature du repère :** Marque peinture ou encre**Commentaires :** Mur extérieur**GÉNÉRAL****Code :** SPCMLA\_R\_7557\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC MLA

07/10/2018

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Mauvais**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Auteur - CORELA

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DDT DU MAINE-ET-LOIRE - 09/02/2018****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDT 49