


Commune : **MURS-ERIGNE****Boire Croissant**Rivière : **La Loire****Commentaires :** Site CORELA S12R6 - Mur extérieur - Mauvais état - à préciser**5**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** LCI_S_7558**Date de mise à jour :** 25/08/2016**Auteur :** SPC LCI**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -0.56453920 / Y: 47.40974090**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 431289 / Y: 6707110**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.5645392 / Y: 47.4097409**Code Hydro:** ----0000**Rive de référence:** Gauche**2004****Nature de l'inondation :** Débordement de cours d'eau**Nature du repère :** Marque peinture ou encre**Commentaires :** Mur extérieur**GÉNÉRAL****Code :** SPCMLA_R_7558_5**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC MLA

19/10/2018

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Mauvais**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Auteur - CORELA

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DDT DU MAINE-ET-LOIRE - 09/02/2018**Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDT 49