

Commune : **MURS-ERIGNE** | Rivière : **La Loire**


**Boire Croissant**

**Commentaires :** Site CORELA S12R9 - Mur extérieur - Mauvais état - à préciser

**2** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Maine-Loire aval  
**Code :** LCI\_S\_7560      **Date de mise à jour :** 02/12/2025  
**Auteur :** SPC LCI



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: -0.56458540 / Y: 47.41023510  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 431288 / Y: 6707165  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.5645854 / Y: 47.4102351  
**Code Hydro:** ----0000      **Rive de référence:** Gauche

**1907**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Marque gravée**

**Commentaires :** Mur extérieur

**GÉNÉRAL**

**Code :** SPCMLA\_R\_7560\_2      **Date de mise à jour :** 02/10/2018  
**Auteur :** SPC MLA



Auteur - CORELA

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non renseigné      **État du repère :** Mauvais  
**Pérennité :** Non renseigné      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DDT DU MAINE-ET-LOIRE - 09/02/2018**

**Type de repérage :** Source bibliographique  
**Organisme(s) :** DDT 49