



Commune : MURS-ERIGNE

Rivière : La Loire

## Boire Croissant

Commentaires : Site CORELA S12R9 - Mur extérieur - Mauvais état - à préciser

2

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval

Code : LCI\_S\_7560

Date de mise à jour : 02/12/2025

Auteur : SPC LCI



Vue du site

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.56458540 / Y: 47.41023510

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 431288 / Y: 6707165

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.5645854 / Y: 47.4102351

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Gauche

**1907**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Marque gravée

Commentaires : Mur extérieur


### GÉNÉRAL

Code : SPCMLA\_R\_7560\_2

Date de mise à jour :

Auteur : SPC MLA

02/10/2018



Auteur - CORELA

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Mauvais

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

### SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DDT DU MAINE-ET-LOIRE - 09/02/2018

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : DDT 49