

Commune : **MURS-ERIGNE** | Rivière : **La Loire**

**Boire Croissant**

**Commentaires :** Site CORELA S12R10 - Mur extérieur - Mauvais état - à préciser

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Maine-Loire aval  
**Code :** LCI\_S\_7561      **Date de mise à jour :** 25/08/2016  
**Auteur :** SPC LCI



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: -0.56465940 / Y: 47.41035000  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 431283 / Y: 6707178  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: -0.5646594 / Y: 47.41035  
**Code Hydro:** ----0000      **Rive de référence:** Gauche

**Date inconnue ou approximative**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Marque gravée**

**Commentaires :** Mur extérieur

**GÉNÉRAL**

**Code :** SPCMLA\_R\_7561\_1      **Date de mise à jour :** 24/07/2025  
**Auteur :** SPC MLA



Auteur - CORELA

**MARQUE**

**Texte :** Événement non identifié  
**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non renseigné      **État du repère :** Mauvais  
**Pérennité :** Non renseigné      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DDT DU MAINE-ET-LOIRE - 09/02/2018**

**Type de repérage :** Source bibliographique  
**Organisme :** DDT 49