

	Commune : OREE D'ANJOU	Rivière : La Loire
Les Léards		
Commentaires : Site CORELA S61R1 - Mur extérieur - Mauvais état - à préciser	3	
	Repère(s) sur le site	

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval

Code : LCI_S_7530

Date de mise à jour : 25/08/2016

Auteur : SPC LCI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.16966900 / Y: 47.35961120

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 385417 / Y: 6703783

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.169669 / Y: 47.3596112

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

	1936	Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau	Nature du repère : Marque gravée
--	-------------	--	---

Commentaires : Mur extérieur

GÉNÉRAL

Code : SPCMLA_R_7530_3

Date de mise à jour :

Auteur : SPC MLA

02/10/2018



Auteur - CORELA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Mauvais

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DDT DU MAINE-ET-LOIRE - 09/02/2018

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : DDT 49