

Commune : **MAUGES-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

**Les Lusses**

**Commentaires :** Site CORELA S59R3 - Mur extérieur - Mauvais état - à préciser

**7** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Maine-Loire aval  
**Code :** LCI\_S\_7501      **Date de mise à jour :** 25/08/2016  
**Auteur :** SPC LCI



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: -1.03268570 / Y: 47.36302540  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 395762 / Y: 6703624.99  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: -1.0326857 / Y: 47.3630254  
**Code Hydro:** ----0000      **Rive de référence:** Gauche

**2001** Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

**Commentaires :** Mur extérieur

**GÉNÉRAL**

**Code :** SPCMLA\_R\_7501\_5      **Date de mise à jour :** 02/10/2018  
**Auteur :** SPC MLA



**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non renseigné      **État du repère :** Mauvais  
**Pérennité :** Non renseigné      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DDT DU MAINE-ET-LOIRE - 09/02/2018**

**Type de repérage :** Source bibliographique  
**Organisme :** DDT 49