

Commune : **MAUGES-SUR-LOIRE**Rivière : **La Loire**

Atelier et garage Montfortains

Commentaires : Site CORELA S59R4 - Mur extérieur - Mauvais état - à préciser

4

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval**Code :** LCI_S_7502**Date de mise à jour :** 25/08/2016**Auteur :** SPC LCI

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.03504870 / Y: 47.36198790**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 3955578 / Y: 6703519**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -1.0350487 / Y: 47.3619879**Code Hydro:** ----0000**Rive de référence:** Gauche**1910**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Marque gravée**

Commentaires : Mur extérieur

GÉNÉRAL

Code : SPCMLA_R_7502_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC MLA

02/10/2018



Auteur - CORELA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Mauvais**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DDT DU MAINE-ET-LOIRE - 09/02/2018

Type de repérage : Source bibliographique**Organisme :** DDT 49