

Commune : **MAUGES-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Atelier et garage Montfortains

Commentaires : Site CORELA S59R4 - Mur extérieur - Mauvais état - à préciser

4 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code : LCI_S_7502 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
Auteur : SPC LCI



GÉOLOCALISATION


Coordonnées WGS84 : X: -1.03504870 / Y: 47.36198790
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 395578 / Y: 6703519
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.0350487 / Y: 47.3619879
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

1982 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque gravée**

Commentaires : Mur extérieur

GÉNÉRAL

Code : SPCMLA_R_7502_4 **Date de mise à jour :** 02/10/2018
Auteur : SPC MLA



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Mauvais
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DDT DU MAINE-ET-LOIRE - 09/02/2018

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDT 49