

Commune : **LIVAROT-PAYS-D'AUGE**Rivière : **La Vie**

Façade Ouest d'une maison individuelle située au lieu dit « Le Pont Mesnil Bacley »

»

Commentaires : Campagne terrain effectuée le 27/06/2018 suite à la demande de la DREAL Normandie via la DDTM14-AGC (Assistance et gestion de crise).
Maison située à l'angle des RD111A et RD4 (Accès par RD111A)

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands

Code : WEB_S_201811070952

Date de mise à jour : 26/09/2022

Auteur : R. Baudry - DDTM14



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.14557510 / Y: 49.00557300

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 491204.5 / Y: 6882180.77

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.1455751 / Y: 49.005573

Code Hydro: I13-0400

Rive de référence: Gauche

Façade Ouest d'une maison individuelle située au lieu dit « Le Pont Mesnil Bacley »

**12 Juin 2018**Altitude calculée de l'eau : **61.64 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Repère 1 : trace d'humidité sur la façade ouest de l'habitation (Façade principale vue de la RD111A).
Plus Hautes Eaux (PHE) - Traces d'humidité (sur support poreux - Briques) - Ht = 40cm

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201811071639

Date de mise à jour : 26/09/2022

Auteur : R. Baudry - DDTM14

MARQUE

Texte : Trace d'humidité sur la façade ouest de l'habitation (Façade principale vue de la RD111A)

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN DDTM 14 - 27/06/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** DDTM 14

NIVELLEMENT SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRES INDICATIF. - 15/09/2022

Méthode : GPS**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Sol au pied du mur.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 61.240 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.400 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 61.64

Trace d'humidité sur la façade ouest de l'habitation (Façade principale vue de la RD111A)