



Commune : **LAVOYE**

Pont de la D165a, rive droite

Rivière : **L' Hardillon**

Commentaires : Repère posé par l'Entente Oise-Aisne

2


Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Bassins du Nord

Code : WEB_S_201901314439 Date de mise à jour : 23/06/2021

Auteur : E. Baradel - EntenteOA



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.13874100 / Y: 49.04528200

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 856340 / Y: 6884940.01

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.138741 / Y: 49.045282

Code Hydro: H1017000

Rive de référence: Non renseigné



Date inconnue ou approximative

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Repère normalisé (décret n°2005-233)

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201901314458

Date de mise à jour :

Auteur : E. Baradel - EntenteOA

24/07/2025

MARQUE

Texte : Repère de crue

Visibilité : Oui

État du repère : Bon

Pérennité : Longue



Commune : **LAVOYE**

Pont de la D165a, rive droite

Rivière : **L' Hardillon**

Commentaires : Repère posé par l'Entente Oise-Aisne

2


Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Bassins du Nord

Code : WEB_S_201901314439 **Date de mise à jour :** 23/06/2021

Auteur : E. Baradel - EntenteOA



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.13874100 / Y: 49.04528200

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 856340 / Y: 6884940.01

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.138741 / Y: 49.045282

Code Hydro: H1017000

Rive de référence: Non renseigné



Date inconnue ou approximative

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

GÉNÉRAL

Code : Rive Droite Pont D16

Date de mise à jour :

Auteur : E. Baradel - EntenteOA

24/07/2025

MARQUE

Texte : Repère de crue Rive Droite Pont D165a

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Bon

Pérennité : Longue

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné