

Commune : **LAVOYE** | Rivière : **L' Hardillon**

Pont de la D165a, rive droite

Commentaires : Repère posé par l'Entente Oise-Aisne

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Bassins du Nord
Code : WEB_S_201901314439 **Date de mise à jour :** 23/06/2021
Auteur : E. Baradel - EntenteOA



GÉOLOCALISATION


Coordonnées WGS84 : X: 5.13874100 / Y: 49.04528200
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 856340 / Y: 6884940.01
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.138741 / Y: 49.045282
Code Hydro: H1017000 **Rive de référence:** Non renseigné

Date inconnue ou approximative

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201901314458 **Date de mise à jour :** 24/07/2025
Auteur : E. Baradel - EntenteOA



MARQUE

Texte : Repère de crue
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue

Commune : **LAVOYE** | Rivière : **L' Hardillon**

Pont de la D165a, rive droite

Commentaires : Repère posé par l'Entente Oise-Aisne

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Bassins du Nord
Code : WEB_S_201901314439 **Date de mise à jour :** 23/06/2021
Auteur : E. Baradel - EntenteOA



GÉOLOCALISATION


Coordonnées WGS84 : X: 5.13874100 / Y: 49.04528200
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 856340 / Y: 6884940.01
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.138741 / Y: 49.045282
Code Hydro: H1017000 **Rive de référence:** Non renseigné

Date inconnue ou approximative

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

GÉNÉRAL

Code : Rive Droite Pont D16 **Date de mise à jour :**
Auteur : E. Baradel - EntenteOA 24/07/2025



MARQUE

Texte : Repère de crue Rive Droite Pont D165a
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné