



Commune : **LAVOYE**

## Pont de la D165a, rive droite

Rivière : **L' Hardillon**

Commentaires : Repère posé par l'Entente Oise-Aisne

**2**


Repère(s) sur  
le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Bassins du Nord

**Code :** WEB\_S\_201901314439    **Date de mise à jour :** 23/06/2021

**Auteur :** E. Baradel - EntenteOA



### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.13874100 / Y: 49.04528200

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 856340 / Y: 6884940.01

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.138741 / Y: 49.045282

Code Hydro: H1017000

Rive de référence: Non renseigné



## Date inconnue ou approximative

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

### GÉNÉRAL

**Code :** WEB\_R\_201901314458

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** E. Baradel - EntenteOA

24/07/2025

### MARQUE

**Texte :** Repère de crue

**Visibilité :** Oui

**État du repère :** Bon

**Pérennité :** Longue

Exporté par Anonyme le 19/01/2026 à 15h21