


Commune : **COURSAN** | Rivière : **L' Aude**

Digue RG amont Coursan 1/2

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
 Code : AUDE18_S_576 Date de mise à jour : 14/05/2019
 Auteur : Cerema Méditerranée



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.02986930 / Y: 43.23806080
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 702427.74 / Y: 6237651.98
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.0298693 / Y: 43.2380608
 Code Hydro: Y1--0200 Rive de référence: Gauche

15 Octobre 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Non nivelable - Laises de crue à plusieurs endroits le long de la digue

GÉNÉRAL

Code : AUDE18_R_576_1 Date de mise à jour : 16/05/2019
 Auteur : Cerema Méditerranée



MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
 Visibilité : Non renseigné État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS POST CRUE DU CEREMA SUITE AUX DÉBORDEMENTS DE L'AUDE DU 15 OCTOBRE 2018 - 08/11/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
 Organisme : CEREMA Méditerranée