

Commune : **COURSAN**Rivière : **L' Aude****Prat du Raïs 1****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Méditerranée Ouest**Code :** AUDE18\_S\_579**Date de mise à jour :** 28/04/2023**Auteur :** Cerema Méditerranée

Vue du site

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 3.03324062 / Y: 43.23867700**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 702701.72 / Y: 6237720.59**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.0332406 / Y: 43.238677**Code Hydro:** Y1--0200**Rive de référence:** Gauche**15 Octobre 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Témoignage oral****GÉNÉRAL****Code :** AUDE18\_R\_579\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** Cerema Méditerranée

17/05/2019

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS POST CRUE SUITE AUX DÉBORDEMENTS DE L'AUDE LE 15 OCTOBRE 2018 PAR LA POLICE MUNICIPALE DE COURSAN -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** Police municipale de Coursan**NIVELLEMENT INITIAL****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** CEREMA Méditerranée**Commentaires sur le nivellement :** 1er fois que la maison est inondée (pas inondée en 1999) : 14cm au seuil du garage**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.140 m

Vue du repère