

Commune : **COURSAN**Rivière : **L' Aude****RICARDELLE****2** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Méditerranée Ouest**Code :** AUDE18\_S\_596**Date de mise à jour :** 14/05/2019**Auteur :** Cerema Méditerranée

Vue du site

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 3.04236141 / Y: 43.26369970**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 703441.55 / Y: 6240502.69**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.0423614 / Y: 43.2636997**Code Hydro:** Y1--0200**Rive de référence:** Gauche**15 octobre 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Témoignage oral****GÉNÉRAL****Code :** AUDE18\_R\_596\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** Cerema Méditerranée

17/05/2019



Vue du repère

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS POST CRUE SUITE AUX DÉBORDEMENTS DE L'AUDE LE 15 OCTOBRE 2018 PAR LA POLICE MUNICIPALE DE COURSAN -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s) :** Police municipale de Coursan**NIVELLEMENT INITIAL****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** CEREMA Méditerranée**Commentaires sur le nivellement :** Maison inondée : 2 fois. 1er fois 1999: 1m20. 2ème en 2018: 10cm. Crues normales. Eau monte jusqu'à 1ère marche porte entrée. en 1996 l'eau montée en dessous de la dernière marche sans entrée dans la maison. Crue 2018: +20cm/1996. Crue 1999: +1m/1996**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.100 m

Commune : **COURSAN** | Rivière : **L' Aude**

**RICARDELLE**

**2** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Méditerranée Ouest  
**Code :** AUDE18\_S\_596      **Date de mise à jour :** 14/05/2019  
**Auteur :** Cerema Méditerranée



Vue du site

**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 3.04236141 / Y: 43.26369970  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 703441.55 / Y: 6240502.69  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.0423614 / Y: 43.2636997  
**Code Hydro:** Y1--0200      **Rive de référence:** Gauche

**1996** Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Plaque**

**Commentaires :** Maison inondée : 2 fois. 1er fois 1999: 1m20. 2ème en 2018: 10cm. Crues normales. Eau monte jusqu'à 1ère marche porte entrée. en 1996 l'eau montée en dessous de la dernière marche sans entrée dans la maison. Crue 2018: +20cm/1996. Crue 1999: +1m/1996

**GÉNÉRAL**

**Code :** AUDE18\_R\_596\_2      **Date de mise à jour :** 14/05/2019  
**Auteur :** Cerema Méditerranée

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non renseigné      **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Moyenne      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné



Vue du repère

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS POST CRUE SUITE AUX DÉBOURDEMENTS DE L'AUDE LE 15 OCTOBRE 2018 PAR LA POLICE MUNICIPALE DE COURSAN -**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s) :** Police municipale de Coursan