

Commune : CUXAC-D'AUDE

Près de la station d'épuration

Commentaires : Digues de l'Aude rompues sur 15 m de part et d'autre de la station

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code: AUDE18_S_605 **Date de mise à jour:** 04/09/2019

Auteur : Cerema Méditerranée



Rivière : L' Aude

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84: X: 3.01376750 / Y: 43.23711400

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 701119.02 / Y: 6237546.36 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.0137675 / Y: 43.237114 Code Hydro: Y1--0200 Rive de référence: Non renseigné



15 Octobre 2018

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Non renseigné

Commentaires : Brèche

GÉNÉRAL

Code: AUDE18_R_605_1

Date de mise à jour :

Auteur : Cerema Méditerranée 17/05/2019



Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné État du repère : Non renseigné Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné

PHEC: Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS POST CRUE SUITE AUX DÉBORDEMENTS DE L'AUDE LE 15 OCTOBRE 2018 PAR LE SMMAR, LE SPC MO ET LA DDTM11 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation **Organisme :** SMMAR SPC Méditerranée Ouest DDTM 11