


Commune : **CUXAC-D'AUDE**

Rivière : **L' Aude**

**Près de la station d'épuration**

**Commentaires :** Digues de l'Aude rompues sur 15 m de part et d'autre de la station

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Méditerranée Ouest

**Code :** AUDE18\_S\_605 **Date de mise à jour :** 04/09/2019

**Auteur :** Cerema Méditerranée



Vue du site

**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 3.01376750 / Y: 43.23711400

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 701119.02 / Y: 6237546.36

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.0137675 / Y: 43.237114

**Code Hydro:** Y1--0200 **Rive de référence:** Non renseigné


**15 Octobre 2018**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Non renseigné**

**Commentaires :** Brèche

**GÉNÉRAL**

**Code :** AUDE18\_R\_605\_1 **Date de mise à jour :** 17/05/2019

**Auteur :** Cerema Méditerranée



Vue du repère

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné

**Visibilité :** Non renseigné **État du repère :** Non renseigné

**Pérennité :** Aucune **Repère calculé :** Non renseigné

**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS POST CRUE SUITE AUX DÉBOREMENTS DE L'AUDE LE 15 OCTOBRE 2018 PAR LE SMMAR, LE SPC MO ET LA DDTM11 -**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme :** SMMAR SPC Méditerranée Ouest DDTM 11