

Commune : **CUXAC-D'AUDE** | Rivière : **L' Aude**


**Près de la station d'épuration #2**

**Commentaires :** Digos de l'Aude rompues sur 15 m de part et d'autre de la station

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Méditerranée Ouest  
**Code :** AUDE18\_S\_606      **Date de mise à jour :** 04/09/2019  
**Auteur :** Cerema Méditerranée



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 3.01551370 / Y: 43.23721100  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 701260.95 / Y: 6237557.17  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 3.0155137 / Y: 43.237211  
**Code Hydro:** Y1--0200      **Rive de référence:** Non renseigné

**15 Octobre 2018**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Non renseigné**

**Commentaires :** Brèche

**GÉNÉRAL**

**Code :** AUDE18\_R\_606\_1      **Date de mise à jour :** 17/05/2019  
**Auteur :** Cerema Méditerranée



Vue du repère

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné  
**Visibilité :** Non renseigné      **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Aucune      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS POST CRUE SUITE AUX DÉBOREMENTS DE L'AUDE LE 15 OCTOBRE 2018 PAR LE SMMAR, LE SPC MO ET LA DDTM11 -**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme :** SMMAR SPC Méditerranée Ouest DDTM 11