





Commune : COURSAN

Rivière : L' Aude

Digue RG amont Coursan 1/2

1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Méditerranée Ouest**Code :** AUDE18_S_576**Date de mise à jour :** 14/05/2019**Auteur :** Cerema Méditerranée

Vue du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 3.02986930 / Y: 43.23806080**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 702427.74 / Y: 6237651.98**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.0298693 / Y: 43.2380608**Code Hydro:** Y1--0200**Rive de référence:** Gauche**15 Octobre 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Non nivable - Laisses de crue à plusieurs endroits le long de la digue**GÉNÉRAL****Code :** AUDE18_R_576_1**Date de mise à jour :****Auteur :** Cerema Méditerranée

16/05/2019



Vue du repère

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS POST CRUE DU CEREMA SUITE AUX DÉBORDEMENTS DE L'AUDE DU 15 OCTOBRE 2018 - 08/11/2018****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** CEREMA Méditerranée