


Commune : **COURSAN**Rivière : **L' Aude****VILLA PINPIN****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Méditerranée Ouest**Code :** AUDE18_S_586**Date de mise à jour :** 14/05/2019**Auteur :** Cerema Méditerranée**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 3.04241501 / Y: 43.24876950**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 703446.79 / Y: 6238842.93**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.042415 / Y: 43.2487695**Code Hydro:** Y1--0200**Rive de référence:** Gauche**15 octobre 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Témoignage oral****GÉNÉRAL****Code :** AUDE18_R_586_1**Date de mise à jour :****Auteur :** Cerema Méditerranée

17/05/2019



Vue du repère

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS POST CRUE SUITE AUX DÉBORDEMENTS DE L'AUDE LE 15 OCTOBRE 2018 PAR LA POLICE MUNICIPALE DE COURSAN -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s) :** Police municipale de Coursan**NIVELLEMENT INITIAL****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** CEREMA Méditerranée**Commentaires sur le nivellement :** Maison inondée : 17cm à l'intérieur, en 1999 : 1m**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.170 m