

Commune : **COURSAN** | Rivière : **L' Aude**

**RICARDELLE**

**2** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Méditerranée Ouest  
 Code : AUDE18\_S\_596      Date de mise à jour : 14/05/2019  
 Auteur : Cerema Méditerranée



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 3.04236141 / Y: 43.26369970  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 703441.55 / Y: 6240502.69  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.0423614 / Y: 43.2636997  
 Code Hydro: Y1--0200      Rive de référence: Gauche



**15 octobre 2018**      Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Témoignage oral**

**GÉNÉRAL**

Code : AUDE18\_R\_596\_1      Date de mise à jour : 17/05/2019  
 Auteur : Cerema Méditerranée



**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non renseigné      État du repère : Non renseigné  
 Pérennité : Aucune      Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS POST CRUE SUITE AUX DÉBORDEMENTS DE L'AUDE LE 15 OCTOBRE 2018 PAR LA POLICE MUNICIPALE DE COURSAN -**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation  
 Organisme(s) : Police municipale de Coursan

**NIVELLEMENT INITIAL**

Méthode : Non renseigné  
 Organisme : CEREMA Méditerranée  
 Commentaires sur le nivellement : Maison inondée : 2 fois. 1er fois 1999: 1m20. 2ème en 2018: 10cm. Crues normales. Eau monte jusqu'à 1ère marche porte entrée. en 1996 l'eau montée en dessous de la dernière marche sans entrée dans la maison. Crue 2018: +20cm/1996. Crue 1999: +1m/1996  
 Référence nivelée : Autre type de référence  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)  
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.100 m