



Commune : CUXAC-D'AUDE

Rivière : L' Aude

Près de la station d'épuration

Commentaires : Digues de l'Aude rompues sur 15 m de part et d'autre de la station

1

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code : AUDE18_S_605

Date de mise à jour : 04/09/2019

Auteur : Cerema Méditerranée



Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.01376750 / Y: 43.23711400

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 701119.02 / Y: 6237546.36

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.0137675 / Y: 43.237114

Code Hydro: Y1--0200

Rive de référence: Non renseigné

**15 Octobre 2018**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Non renseigné

Commentaires : Brèche

GÉNÉRAL

Code : AUDE18_R_605_1

Date de mise à jour :

Auteur : Cerema Méditerranée

17/05/2019



Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS POST CRUE SUITE AUX DÉBORDEMENTS DE L'AUDE LE 15 OCTOBRE 2018 PAR LE SMMAR, LE SPC MO ET LA DDTM11 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : SMMAR SPC Méditerranée Ouest DDTM 11