

Commune : **CUXAC-D'AUDE** | Rivière : **L' Aude**

Près de la station d'épuration

Commentaires : Digues de l'Aude rompues sur 15 m de part et d'autre de la station

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : AUDE18_S_605 **Date de mise à jour :** 04/09/2019
Auteur : Cerema Méditerranée



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.01376750 / Y: 43.23711400
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 701119.02 / Y: 6237546.36
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.0137675 / Y: 43.237114
Code Hydro: Y1--0200 **Rive de référence:** Non renseigné

15 octobre 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Brèche

GÉNÉRAL

Code : AUDE18_R_605_1 **Date de mise à jour :** 17/05/2019
Auteur : Cerema Méditerranée



MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS POST CRUE SUITE AUX DÉBOREMENTS DE L'AUDE LE 15 OCTOBRE 2018 PAR LE SMMAR, LE SPC MO ET LA DDTM11 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme(s) : SMMAR, SPC Méditerranée Ouest, DDTM 11