

Commune : **CUXAC-D'AUDE** | Rivière : **L' Aude**


Près de la station d'épuration #2

Commentaires : Digues de l'Aude rompues sur 15 m de part et d'autre de la station

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : AUDE18_S_606 **Date de mise à jour :** 04/09/2019
Auteur : Cerema Méditerranée



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.01551370 / Y: 43.23721100
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 701260.95 / Y: 6237557.17
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.0155137 / Y: 43.237211
Code Hydro: Y1--0200 **Rive de référence:** Non renseigné

15 octobre 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : Brèche

GÉNÉRAL

Code : AUDE18_R_606_1 **Date de mise à jour :** 17/05/2019
Auteur : Cerema Méditerranée



MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS POST CRUE SUITE AUX DÉBOREMENTS DE L'AUDE LE 15 OCTOBRE 2018 PAR LE SMMAR, LE SPC MO ET LA DDTM11 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme(s) : SMMAR, SPC Méditerranée Ouest, DDTM 11