



Commune : COURSAN

**RICARDELLE**

Rivière : L' Aude

**2**

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Méditerranée Ouest**Code :** AUDE18\_S\_596**Date de mise à jour :** 14/05/2019**Auteur :** Cerema Méditerranée

Vue du site

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 3.04236141 / Y: 43.26369970**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 703441.55 / Y: 6240502.69**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.0423614 / Y: 43.2636997**Code Hydro:** Y1--0200**Rive de référence:** Gauche**1996**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Plaque****Commentaires :** Maison inondée : 2 fois. 1er fois 1999: 1m20. 2ème en 2018: 10cm. Crues normales. Eau monte jusqu'à 1ère marche porte entrée. en 1996 l'eau montée en dessous de la dernière marche sans entrée dans la maison. Crue 2018: +20cm/1996. Crue 1999: +1m/1996**GÉNÉRAL****Code :** AUDE18\_R\_596\_2**Auteur :** Cerema Méditerranée**Date de mise à jour :**

14/05/2019

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Moyenne**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Vue du repère

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS POST CRUE SUITE AUX DÉBORDEMENTS DE L'AUDE LE 15 OCTOBRE 2018 PAR LA POLICE MUNICIPALE DE COURSAN -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** Police municipale de Coursan