	Commune : PONTIVY 1 RUE DES 3 FRERES CORNEC	Rivière : Le Blavet
Commentaires : Bâtiment détruit en 2019 (ancien hôpital)		2 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons

Code : DHE_56178-002

Date de mise à jour : 15/06/2023

Auteur : Y. Savidan - SMSB



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.96854280 / Y: 48.06980800

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 255878.08 / Y: 6791174.01

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.9685428 / Y: 48.069808

Code Hydro: J5--0210

Rive de référence: Gauche



8 Février 2014

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Sol au droit de l'angle de l'escalier de l'entrée comme précisé sur la photo : la référence n'est plus bonne suite aux travaux.

GÉNÉRAL

Code : DHE_56178-002_2014

Date de mise à jour :

Auteur : Y. Savidan - SMSB

15/06/2023

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non

Visibilité : Non



SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN DHE 2015 - 26/02/2015

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

PIED DE L'ÉCHELLE VISIBLE SUR LA PHOTO - 25/06/2019

Méthode : Non renseigné

Commentaires sur le nivellement : Bâtiment détruit, nivellement impossible

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Sol situé aux pieds des marches du seuil

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.300 m

Commune : **PONTIVY**Rivière : **Le Blavet****1 RUE DES 3 FRERES CORNEC****Commentaires :** Bâtiment détruit en 2019 (ancien hôpital)**2** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vilaine-Côtières Bretons**Code :** DHE_56178-002**Date de mise à jour :** 15/06/2023**Auteur :** Y. Savidan - SMSB

Bâtiment détruit de l'ancien hôpital

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -2.96854280 / Y: 48.06980800**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 255878.08 / Y: 6791174.01**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -2.9685428 / Y: 48.069808**Code Hydro:** J5--0210**Rive de référence:** Gauche**13 Décembre 2000**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **55.72 m**Nature du repère : **Document écrit****Commentaires :** Le bâtiment ayant servi de repère a été détruit en 2019, mais le document du relevé des laisses de crues a été numérisé.**GÉNÉRAL****Code :** DHE_56178-002_2000**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

15/06/2023

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Bon**Pérennité :** Longue**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : DDE 56 - 12/03/2021****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** DDE 35**NIVEAU DE L'INONDATION SUR LE BÂTIMENT (DÉTRUIT EN 2019) - 10/08/2001****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** DDE 56**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Description référence du repère :** niveau de l'inondation sur le bâtiment (détruit en 2019)**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 55.720 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 55.72