



Commune : **MORLAIX**

**Bâtiment , 15 rue de Paris**

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Vilaine-Côtière Bretons

**Code :** SPC VCB 29600-007

**Date de mise à jour :** 05/09/2019

**Auteur :** SPC VCB



Façade du bâtiment

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: -3.82376200 / Y: 48.57596600

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 197245.01 / Y: 6852376.02

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -3.823762 / Y: 48.575966



**3 Juin 2018**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Non renseigné**

## GÉNÉRAL

**Code :** SPC VCB 29600-007a

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** SPC VCB

06/02/2021

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné

**Visibilité :** Non

**État du repère :** Moyen

**Pérennité :** Aucune

**Repère calculé :** Non

**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE :** VISITE TERRAIN CEREMA - 14/10/2015

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme :** CEREMA Ouest

**MESURE EFFECTUÉE À L'EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT - 24/06/2019**

**Commentaires sur le nivellement :** En attente de nivellement

**Référence nivelée :** Autre type de référence

**Description référence du repère :** rebord béton (pas le seuil)

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.215 m



Photographie du repère