




Commune : MORLAIX

## Bâtiment , 15 rue de Paris

**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** SPC VCB 29600-007**Date de mise à jour :** 05/09/2019**Auteur :** SPC VCB

Façade du bâtiment

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: -3.82376200 / Y: 48.57596600

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 197245.01 / Y: 6852376.02

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.823762 / Y: 48.575966

**3 Juin 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Non renseigné****GÉNÉRAL****Code :** SPC VCB 29600-007a**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

06/02/2021

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Moyen**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non renseigné

Photographie du repère

**SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN CEREMA - 14/10/2015****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** CEREMA Ouest**MESURE EFFECTUÉE À L'EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT - 24/06/2019****Commentaires sur le niveling :** En attente de niveling**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** rebord béton (pas le seuil)**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.215 m