



Commune : **MORLAIX**

Rivière : **Le Jarlot**

## Bâtiment , 15 rue de Paris

**2** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Vilaine-Côtière Bretons

**Code :** SPC VCB 29600-008

**Date de mise à jour :** 13/06/2022

**Auteur :** SPC VCB



Cour intérieur du bâtiment

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: -3.82382320 / Y: 48.57580900

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 197239 / Y: 6852359.02

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -3.8238232 / Y: 48.575809

**Code Hydro:** J26-0300

**Rive de référence:** Gauche



**3 juin 2018**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Non renseigné**

### GÉNÉRAL

**Code :** SPC VCB 29600-008b

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** SPC VCB

13/06/2022

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Non

**Visibilité :** Non

**État du repère :** Moyen

**Pérennité :** Aucune

**SOURCE DE REPÉRAGE :** VISITE TERRAIN CEREMA - 14/10/2015

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme(s) :** CEREMA Ouest

**MESURE EFFECTUÉE À L'EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT - 24/06/2019**

**Commentaires sur le nivellement :** En attente de nivellement

**Référence nivelée :** Autre type de référence

**Description référence du repère :** seuil (pas le trottoir) du pas de porte à l'angle coté droit face à l'entrée

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)



Photographie du repère



Commune : **MORLAIX**

Rivière : **Le Jarlot**

## Bâtiment , 15 rue de Paris

**2** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons

**Code :** SPC VCB 29600-008

**Date de mise à jour :** 13/06/2022

**Auteur :** SPC VCB



Cour intérieur du bâtiment

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: -3.82382320 / Y: 48.57580900

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 197239 / Y: 6852359.02

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -3.8238232 / Y: 48.575809

**Code Hydro:** J26-0300

**Rive de référence:** Gauche



**3 juin 2018**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

### GÉNÉRAL

**Code :** SPC VCB 29600-008a

**Date de mise à jour :** 13/06/2022

**Auteur :** SPC VCB

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné

**Visibilité :** Non

**État du repère :** Moyen

**Pérennité :** Aucune

**Repère calculé :** Non

**PHEC :** Non renseigné

### SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN CEREMA - 14/10/2015

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme(s) :** CEREMA Ouest


### MESURE EFFECTUÉE À L'EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT - 24/06/2019

**Commentaires sur le nivellement :** Mesurer la hauteur de l'inondation grâce au zoom de la photo  
En attente de nivellement

**Référence nivelée :** Autre type de référence

**Description référence du repère :** Seuil porte de garage au niveau de la poignée

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)



Porte du garage du bâtiment