




Commune : MORLAIX

Bâtiment , 15 rue de Paris

Rivière : Le Jarlot

2Repère(s) sur
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** SPC VCB 29600-008**Date de mise à jour :** 13/06/2022**Auteur :** SPC VCB

Cour intérieur du bâtiment

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -3.82382320 / Y: 48.57580900**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 197239 / Y: 6852359.02**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -3.8238232 / Y: 48.575809**Code Hydro:** J26-0300**Rive de référence:** Gauche**3 Juin 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****GÉNÉRAL****Code :** SPC VCB 29600-008a**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

13/06/2022



Porte du garage du bâtiment

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Moyen**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN CEREMA - 14/10/2015****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** CEREMA Ouest**MESURE EFFECTUÉE À L'EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT - 24/06/2019****Commentaires sur le niveling :** Mesurer la hauteur de l'inondation grâce au zoom de la photo
En attente de niveling**Référence nivélée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Seuil porte de garage au niveau de la poignée**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)