


Commune : **MORLAIX**Rivière : **Le Dossen****Bâtiment de restauration , 13 place Cornic****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons

Code : SPC VCB 29600-030

Date de mise à jour : 05/09/2019

Auteur : SPC VCB



Devanture du bâtiment

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: -3.82957420 / Y: 48.57973100

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 196854.01 / Y: 6852830.02

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.8295742 / Y: 48.579731

Code Hydro: \_EDOSSEN

Rive de référence: Droite

**3 Juin 2018**Altitude calculée de l'eau : **5.96 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****GÉNÉRAL**

Code : SPC VCB 29600-030a

Date de mise à jour :

Auteur : SPC VCB

23/09/2019

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Mauvais

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN CEREMA - 14/10/2015**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : CEREMA Ouest

**POTEAU DE GAUCHE DEVANT LE BÂTIMENT DE RESTAURATION - 26/06/2019**

Méthode : Nivellement direct

Organisme : GEOMEXPERT

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : sol au niveau du poteau de gauche devant le bâtiment

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 5.470 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.490 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 5.96 m



localisation de la laisse de crue