



Commune : **MORLAIX**

Rivière : **Le Dossen**

Bâtiment de restauration , 13 place Cornic

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons

Code : SPC VCB 29600-030

Date de mise à jour : 05/09/2019

Auteur : SPC VCB



Devanture du bâtiment

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.82957420 / Y: 48.57973100

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 196854.01 / Y: 6852830.02

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.8295742 / Y: 48.579731

Code Hydro : _EDOSSEN

Rive de référence : Droite



3 juin 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **5.96 m**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : SPC VCB 29600-030a

Date de mise à jour :

Auteur : SPC VCB

23/09/2019

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Mauvais

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN CEREMA - 14/10/2015

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : CEREMA Ouest

POTEAU DE GAUCHE DEVANT LE BÂTIMENT DE RESTAURATION - 26/06/2019

Méthode : Nivellement direct

Organisme : GEOMEXPERT

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : sol au niveau du poteau de gauche devant le bâtiment

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 5.470 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.490 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 5.96 m



localisation de la laisse de crue