

Commune : **VALDIVIENNE**Rivière : **La Vienne**

## Moulin Bouin - rue des Bonnelières

**Commentaires :** Plusieurs marques au moulin Bouin, à l'angle côté chemin rural (à proximité de la croix).**5**

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Vienne-Charente-Atlantique**Code :** WEB\_S\_201810231306**Date de mise à jour :** 23/10/2018**Auteur :** EPTB\_Vienne

Maison au moulin Bouin (1)

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.64784597 / Y: 46.48850100**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 519602.53 / Y: 6601410.03**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.647846 / Y: 46.488501**Code Hydro:** L---0060**Rive de référence:** Droite

## 29 Mars 1913

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)****Commentaires :** Nouveau repère installé, sur la base du repère VALD16. Plusieurs marques au moulin Bouin, à l'angle côté chemin rural (à proximité de la croix).

### GÉNÉRAL

**Code :** VALD16-R**Auteur :** EPTB\_Vienne**Date de mise à jour :**

29/06/2020



Photos du repère VALD16-R. Source : 3DI

### MARQUE

**Texte :** EPTB Vienne - Mars 1913 - Niveau atteint par les eaux de la Vienne**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**Pérennité :** Longue**PHEC :** Oui**État du repère :** Bon**Repère calculé :** Non

### SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES PAR L'EPTB VIENNE - PHASE OPÉRATIONNELLE DU PAPI VIENNE AVAL - 09/04/2018

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** Etablissement public du bassin de la Vienne