


Commune : **DIVATTE-SUR-LOIRE**

Rivière : **La Loire**

Pont Pierre Percée - office du tourisme

Commentaires : Site CORELA S114R8 - Ponton - Excellent état - à préciser

7 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code : LCI_S_7333 Date de mise à jour : 09/02/2024
Auteur : SPC LCI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.38624250 / Y: 47.28196160
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 368615 / Y: 6696056
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.3862425 / Y: 47.2819616
Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Gauche


1977

Nature de l'inondation : **Non renseigné**

Nature du repère : **Plaque**

Commentaires : Plaque en ardoise. Support : Ponton de l'office du tourisme sur pilier porteur

GÉNÉRAL

Code : CORELA_R_7333_5 Date de mise à jour : 16/10/2019
Auteur : SPC MLA



Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non renseigné État du repère : Bon
Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DREAL PAYS-DE-LA-LOIRE - CORELA - 2005-2006 -

Type de repérage : Source bibliographique