

Commune : **DIVATTE-SUR-LOIRE**Rivière : **La Loire****Pont Pierre Percée - office du tourisme****Commentaires** : Site CORELA S114R8 - Ponton - Excellent état - à préciser**7**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion** : Maine-Loire aval**Code** : LCI_S_7333**Date de mise à jour** : 09/02/2024**Auteur** : SPC LCI**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84** : X: -1.38624250 / Y: 47.28196160**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 368615 / Y: 6696056**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: -1.3862425 / Y: 47.2819616**Code Hydro** : ----0000**Rive de référence**: Gauche**1982**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Nature du repère : **Plaque****Commentaires** : Plaque en ardoise. Support : Ponton de l'office du tourisme sur pilier porteur**GÉNÉRAL****Code** : CORELA_R_7333_6**Date de mise à jour** :**Auteur** : SPC MLA

07/10/2019



Vue du repère

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Non renseigné**Visibilité** : Non renseigné**État du repère** : Bon**Pérennité** : Non renseigné**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE** : RECENSEMENT DREAL PAYS-DE-LA-LOIRE - CORELA - 2005-2006 -**Type de repérage** : Source bibliographique