

Commune : **DIVATTE-SUR-LOIRE**Rivière : **La Loire**

Pont Pierre Percée - office du tourisme

Commentaires : Site CORELA S114R8 - Ponton - Excellent état - à préciser

7

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval**Code :** LCI_S_7333**Date de mise à jour :** 09/02/2024**Auteur :** SPC LCI

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.38624250 / Y: 47.28196160**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 368615 / Y: 6696056**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -1.3862425 / Y: 47.2819616**Code Hydro:** ----0000**Rive de référence:** Gauche**1994**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Nature du repère : **Plaque**

Commentaires : Plaque en ardoise. Support : Ponton de l'office du tourisme sur pilier porteur

GÉNÉRAL

Code : CORELA_R_7333_7**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC MLA

07/10/2019



Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Bon**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DREAL PAYS-DE-LA-LOIRE - CORELA - 2005-2006 -****Type de repérage :** Source bibliographique