

Commune : **DIVATTE-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

**Escalier 11**

**Commentaires :** Site CORELA S114R18 - Muret - Bon état - à préciser

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Maine-Loire aval  
**Code :** LCI\_S\_7343      **Date de mise à jour :** 25/08/2016  
**Auteur :** SPC LCI



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: -1.35367560 / Y: 47.29895850  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 371177 / Y: 6697805  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -1.3536756 / Y: 47.2989585  
**Code Hydro:** ----0000      **Rive de référence:** Gauche

**Date inconnue ou approximative**

Nature de l'inondation : **Non renseigné**      Nature du repère : **Plaque**

**Commentaires :** Plaque en pierre. Support : Muret gauche escalier 11, coté Loire

**GÉNÉRAL**

**Code :** CORELA\_R\_7343\_1      **Date de mise à jour :** 24/07/2025  
**Auteur :** SPC MLA



Vue du repère

**MARQUE**

**Texte :** Événement non identifié  
**Maximum de l'inondation :** Non renseigné  
**Visibilité :** Non renseigné      **État du repère :** Bon  
**Pérennité :** Non renseigné      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DREAL PAYS-DE-LA-LOIRE - CORELA - 2005-2006 -**

**Type de repérage :** Source bibliographique